

1/10

FIG. 1A




FIG. 1B





FIG. 1C



2/10

FIG. 2A





FIG. 2B



3/10

FIG. 3A





FIG. 3B



4/10

FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 5C





FIG. 5D



6/10

FIG. 6A




FIG. 6B




FIG. 7




FIG. 8A




FIG. 8B






FIG. 9



9/10

FIG. 10



List of Reference Marks in the Drawings

- 1 operation button
- 2, 3 groove part
- 4 link mechanism
- 41 first arm
- 42 second arm
- 5,6 projection
- 9 actuator
- 12 frame
- 13 printed-circuit board
- 14 sliding groove
- 15 through-hole
- 16 holding portion
- 17 shape-memory-alloy wire
- 18 connection terminal
- 19 push-button switch
- 20 projection
- 21 compression coil spring
- 22 upper case
- 23 brim part
- 24 lower case
- 25 taper part
- 26 circular outer edge part
- 27 radiating member
- 28 elastic member
- 29 common terminal